



THE OPEN PALLET POOL.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΛΕΤΩΝ (EPAL)

Συστάσεις για τη χρήση και την αντικατάσταση ευρωπαϊκών EPAL

„Η ταξινόμηση της ποιότητας της EPAL παρέχει μη δεσμευτικές συστάσεις και χρησιμεύει για βελτιστοποίηση της χρήσης και της ανταλλαγής ευρωπαϊκών EPAL. Αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο εάν υπάρχει αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των συμμετεχόντων εταιρειών (ανταλλαγή, αγορά ή παράδοση ευρωπαϊκών EPAL). Σε αυτή την περίπτωση, η Ταξινόμηση της ποιότητας της EPAL συμπληρώνει τους Όρους ανταλλαγής της EPAL και προσφέρει δυνατότητα συμφωνίας για προμήθεια ή αντικατάσταση ευρωπαϊκών EPAL από μια συγκεκριμένη κατηγορία. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία για τη χρήση της Ταξινόμησης ποιότητας της EPAL, εφαρμόζονται μόνο οι Όροι ανταλλαγής της EPAL (απερίοριστη αντικατάσταση νέων και μεταχειρισμένων ευρωπαϊκών EPAL των κατηγοριών „Α“, „Β“ και „C“).




THE OPEN PALLET POOL.

ΟΡΟΙ ΤΗΣ EPAL ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ


Όροι της EPAL για ανταλλαγή Ευρωπαϊκών

Οι όροι ανταλλαγής της ΕΠΑΛ είναι δεσμευτικοί. Οι Ευρωπαϊκές της EPAL μπορούν να ανταλλαχθούν εάν δεν υπάρχουν σημαντικές ζημιές ή ελαττώματα που οδηγούν σε απώλεια της χρηστικότητας. Ζημιές ή ελαττώματα που οδηγούν σε απώλεια της χρηστικότητας οδηγούν σε απώλεια της ανταλλαξιμότητας. Οι όροι ανταλλαγής της EPAL ενδέχεται να συμπληρωθούν από την Ταξινόμηση ποιότητας της EPAL, στην οποία οι εταιρείες που συμμετέχουν στην ανταλλαγή, την αγορά ή στην παράδοση Ευρωπαϊκών της EPAL συμφωνούν αμοιβαία να χρησιμοποιούν την Ταξινόμηση Ποιότητας της EPAL, καθώς και να ανταλλάσσουν ή να προμηθεύουν Ευρωπαϊκές της EPAL συγκεκριμένης κατηγορίας.

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ

Χαρακτηριστικά: - Διεθνή πρότυπα για φυτοϋγειονομικά μέτρα αριθ. 15 / Διεθνής σύμβαση φυτοπροστασίας - Ξήρανση σε θάλαμο - 800 x 1200 x 144 mm - Εγγυημένο ονομαστικό φορτίο: 1 500 kg - Μέγιστο 22% υπολειμματικής περιεκτικότητας σε υγρασία	Χοντροκομμένα, διαδοχική και επαναλαμβανόμενη τοποθέτηση των καρφιών.	Σήμανση EPAL σε όλα τα 4 γωνιακά σημεία.
	Χωρίς ίχνη χρήσης, ανοιχτόχρωμο ξύλο.	Όλες οι κάτω σανίδες είναι λοξότμητες και στις δύο πλευρές.
	Όλες οι 4 γωνίες της παλέτας είναι λοξότμητες υπό γωνία 45 °.	IPPC Σήμανση της Διεθνούς Σύμβασης περί φυτοπροστασίας αριθμός πιστοποίησης- έτος - μήνας, βραχίονας ελέγχου.  
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΨΗΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΡΑΦΙΑ = κατάλληλες για χρήση σε μηχανές με τεχνολογία μεταφορών και ράφια με ψηλά ανοίγματα, σύμφωνα με τη σύσταση του GS1 DACH, Ρυθμίσεις παρακολούθησης σε αυτοματοποιημένα συστήματα μεταφοράς και αποθήκευσης.		

ΜΧΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ *



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ „Α“

Χαρακτηριστικά: - Η παλέτα έχει ήδη χρησιμοποιηθεί - Κυρίως ανοιχτό χρώμα - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το ανοιχτό χρώμα από μόνο του δεν αποτελεί εγγύηση για μια συγκεκριμένη κατηγορία ποιότητας. Τα κριτήρια για τις άλλες κατηγορίες πρέπει πάντα να ελέγχονται. - Επιφανειακή υγρασία είναι πιθανή λόγω χρήσης / περιβάλλοντος	Χωρίς συγκολλήσεις, π.χ. χαρτόνι, περιτύλιγμα, ταινίες, ετικέτες. Είναι πιθανά υπολείμματα.	Τουλάχιστον ένα σήμα EPAL πρέπει να είναι ευανάγνωστο σε κάθε πλευρά.
	Ενδείξεις χρήσης. Δεν υπάρχει ρυπάνση ή βρωμιά που μπορεί να μεταφερθεί στο ωφέλιμο φορτίο.	Είναι πιθανή μικρή διάσπαση του ξύλου.
	Κριτήρια ελέγχου: Χωρίς στριμμένους τάκους, ελεύθερος χώρος για τοποθέτηση των περόνων του περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, σφιστά στερεωμένα “πόδια”.	Μπορεί να έχουν επισκευαστεί. Καρφί που επισημαίνει την επισκευή ως απόδειξη πιστοποιημένης επισκευής. 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΨΗΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΡΑΦΙΑ = κατάλληλες για χρήση σε μηχανές με τεχνολογία μεταφορών και ράφια με ψηλά ανοίγματα, σύμφωνα με τη σύσταση του GS1 DACH, Ρυθμίσεις παρακολούθησης σε αυτοματοποιημένα συστήματα μεταφοράς και αποθήκευσης.		

ΜΧΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ *




ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ „Β“

Χαρακτηριστικά: - Η παλέτα έχει ήδη χρησιμοποιηθεί - Κυρίως σκούρο χρώμα - Επιφανειακή υγρασία είναι πιθανή λόγω χρήσης / περιβάλλοντος	Χωρίς συγκολλήσεις, π.χ. χαρτόνι, περιτύλιγμα, ταινίες, ετικέτες. Είναι πιθανά υπολείμματα.	Τουλάχιστον ένα σήμα EPAL πρέπει να είναι ευανάγνωστο σε κάθε πλευρά.
	Ενδείξεις χρήσης. Δεν υπάρχει ρυπάνση ή βρωμιά που μπορεί να μεταφερθεί στο ωφέλιμο φορτίο.	Είναι πιθανή μικρή διάσπαση του ξύλου.
	Κριτήρια ελέγχου: Χωρίς στριμμένους τάκους, ελεύθερος χώρος για τοποθέτηση των περόνων του περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος, σφιστά στερεωμένα “πόδια”.	Μπορεί να έχουν επισκευαστεί. Καρφί που επισημαίνει την επισκευή ως απόδειξη πιστοποιημένης επισκευής. 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΨΗΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΡΑΦΙΑ = κατάλληλες για χρήση σε μηχανές με τεχνολογία μεταφορών και ράφια με ψηλά ανοίγματα, σύμφωνα με τη σύσταση του GS1 DACH, Ρυθμίσεις παρακολούθησης σε αυτοματοποιημένα συστήματα μεταφοράς και αποθήκευσης.		

ΜΧΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ *



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ „C“

Χαρακτηριστικά: - Η παλέτα έχει ήδη χρησιμοποιηθεί - Κυρίως σκούρο χρώμα - Επιφανειακή υγρασία είναι πιθανή λόγω χρήσης / περιβάλλοντος	Πιθανές συγκολλήσεις, π.χ. χαρτόνι, περιτύλιγμα, ταινίες, ετικέτες. Μετά από την απομάκρυνση τους είναι πιθανή πιο υψηλή ταξινόμηση. 	Τουλάχιστον ένα σήμα EPAL πρέπει να είναι ευανάγνωστο σε κάθε πλευρά.
	Ενδείξεις εντατικής χρήσης. Δεν υπάρχει ρυπάνση ή βρωμιά που μπορεί να μεταφερθεί στο ωφέλιμο φορτίο.	Είναι πιθανή μικρή διάσπαση του ξύλου.
	Ελαφρά στριμμένους τάκους (≤ 1 cm προεξέχων). 	Μπορεί να έχουν επισκευαστεί. Καρφί που επισημαίνει την επισκευή ως απόδειξη πιστοποιημένης επισκευής. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σε κάθε παλέτα μπορεί να διακρίνονται το πολύ 1 καρφί ανά δομικό στοιχείο και το πιο πολύ 2 καρφιά. Οι άκρες των καρφιών δεν πρέπει να είναι ορατές ή να προεξέχουν.		



ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ


Οι παλέτες με παρόμοια ελαττώματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για ανταλλαγή παλετών χωρίς να έχουν επισκευαστεί προηγουμένως.

Σύμφωνα με τους Όρους ανταλλαγής της EPAL, οι ευρωπαϊκές EPAL δεν μπορούν να αντικατασταθούν εάν οι ζημιές ή τα προβλήματα μπορούν να οδηγήσουν σε μη χρησιμότητα.

Οι τυπικές βλάβες και ελαττώματα που οδηγούν σε αδυναμία υποκατάστασης και χρηστικότητας αναφέρονται εδώ και στους Όρους ανταλλαγής της EPAL.

Αποκατάσταση της αντικατάστασης


Για να αποκατασταθεί η δυνατότητα αντικατάστασης, οι παλέτες EPAL που έχουν υποστεί βλάβη πρέπει να επισκευαστούν από μια εταιρεία επισκευών, πιστοποιημένη από την EPAL.



Ελλείπον στοιχείο




Αναπόδεκτο μέρος, που δεν συμμορφώνεται με τους τεχνικούς κανονισμούς της ΕΠΑΛ, π.χ. χαμηλό, σάπιο, εξασθενημένο.



Σπασμένες εγκάρσιες σανίδες μερικώς ή εντελώς σπασμένες σανίδες




Στριμμένος τάκος > περίπου 1 cm προεξέχει




Ορατές άκρες των καρφιών ή περισσότερο από 2 καρφιά ανά παλέτα



Βρωμιά ή ρυπάνση που μπορούν να μεταφερθούν στο ωφέλιμο φορτίο, π.χ. χρώμα, λάδι, μυρωδιά, μούχλα, υγρό στίγματα κ.λπ.



Επισκευή που δεν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές



Έλλειψη ευανάγνωστων σημάτων EPAL


ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ


Μεικτές παλέτες κάθε είδους οι οποίες ανταλλάσσονται προσωπικά από τους συμμετέχοντες στην αγορά. Τα κριτήρια και οι επιτρεπόμενες αναμειγνύσεις συμφωνούνται μεμονωμένα κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής από τους συμβατικούς εταίρους.



www.epal.eu

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ:

Έλλειψη σανίδας, μερικώς ή πλήρως.		
Η σανίδα είναι σπασμένη ή σχισμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνονται περισσότερα από ένα μέρος του καρφιού.		
Η σανίδα είναι σπασμένη σταυρωτά ή υπό γωνία.		
Λείπει τάκος ή είναι ραγισμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνονται περισσότερα από ένα μέρος του καρφιού.		
Ένας τάκος είναι στριμμένος και προεξέχει περισσότερα από 1 cm από το εξωτερικό άκρο της παλέτας.		
Η σήμανση EPAL λείπει στους δύο γωνιακούς τάκους σε μία διαμηκή πλευρά.		
Άλλα κριτήρια που οδηγούν στην απώλεια της δυνατότητας ανταλλαγής: Η χωρητικότητα φορτίου δεν είναι πλέον εγγυημένη (π.χ. σάπιες σανίδες, σημαντική θραύση ή διάσπαση). Ορισμένα μέρη είναι προφανώς αναπόδεκτα (π.χ. πολύ λεπτές σανίδες ή πολύ στενοί τάκοι). Μερικοί τάκοι έχουν σημαντικές θράυσεις ή σχισμές. Η ισχυρή ρυπάνση της παλέτας μπορεί να οδηγήσει σε ρύπανση του φορτίου.	Αποκατάσταση της δυνατότητας ανταλλαγής Προκειμένου να αποκατασταθεί η δυνατότητα ανταλλαγής, οι φθαρμένες Ευρωπαϊκές της EPAL πρέπει να επισκευαστούν από μια εταιρεία με πιστοποίηση από την EPAL να πραγματοποιεί επισκευές. Λίστα εταιρειών με πιστοποίηση επισκευών από την EPAL είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της EPAL (www.epal.eu / αναζήτηση των πιστοποιημένων εταιρειών).	



www.epal.eu