



THE OPEN PALLET POOL.

KLASIFIKÁCIA KVALITY EPAL

Odporúčania pre použitie a výmenu europaliet EPAL

Klasifikácia kvality EPAL poskytuje nezáväzné odporúčania a slúži na optimalizáciu použitia a výmeny europaliet EPAL. Používa sa len v prípade vzájomnej dohody medzi zúčastnenými spoločnosťami (výmena, nákup alebo dodanie europaliet EPAL). V takom prípade Klasifikácia kvality EPAL dopĺňa Výmenné podmienky EPAL a ponúka možnosť dohody o dodaní alebo výmene europaliet EPAL konkrétnej kategórie. Pokiaľ nedôjde k dohode o použití Klasifikácie kvality EPAL, platia len Výmenné podmienky EPAL (neobmedzená vymeniteľnosť nových a použitých europaliet EPAL kategórie A, B a C).



THE OPEN PALLET POOL.

VÝMENNÉ PODMIENKY EPAL


Podmienky pre výmenu europaliet EPAL

Podmienky pre výmenu europaliet EPAL sú záväzné. Europalety EPAL sú vymeniteľné, pokiaľ nedošlo k ich závažnému poškodeniu alebo vadám, ktoré vedú k strate použiteľnosti. Poškodenie alebo fady, ktoré vedú k strate použiteľnosti, rovnako vedú k strate vymeniteľnosti. Výmenné podmienky EPAL môžu byť doplnené o Klasifikáciu kvality EPAL, pričom spoločnosti podieľajúce sa na výmene, nákupe alebo dodávke europaliet EPAL sa vzájomne dohodnú na používaní Klasifikácie kvality EPAL, ako aj na výmene alebo dodávke europaliet EPAL určitej kategórie.

NOVÉ

Vlastnosti: - ISPM 15 / IPPC - komorovo sušené - 800 x 1,200 x 144 mm - garantovaná menovitá hmotnosť: 1500 kg - max. 22 % zbytkovej vlhkosti	Hrubý orez, dôsledné a opakujúce sa umiestnenie klinec.	Označenie EPAL na všetkých štyroch rohových blokoch.
	Bez známkou používania, svetlé drevo.	Všetky spodné dosky sú skosené na obidvoch stranách.
	Všetky štyri rohy palety sú skosené v uhle 45°.	Označenie IPPC, číslo licencie-rok-mesiac, kontrolná sponka.
*MCH = vhodné pre strojové použitie, s dopravnou technikou a paletovými regálmi v súlade s odporúčaním GS1 DACH „Nastavenia pre monitorovanie v automatických dopravných a skladových systémoch“		

VHODNOSŤ MCH*



KATEGÓRIA A

Vlastnosti: - paleta už bola použitá - prevažne svetlej farby - POZNÁMKA: Svetlá farba sama osebe nie je zárukou konkrétnej kategórie kvality. Vždy je nutné skontrolovať tiež kritériá pre ostatné kategórie. - povrchová vlhkosť spôsobená použitím/prostredím je prípustná	Žiadne adhezíva, napr. lepenka, fólie, pásky, etikety. Určité zbytky sú prípustné.	Aspoň jedno označenie EPAL na každej strane musí byť čitateľné.
	Známky použitia. Bez znečistenia alebo kontaminácie, ktorá by sa dala preniesť na náklad.	Drevo sme byť čiastočne naštiepené.
	Kritériá kontroly: žiadne pootočené bloky, vhodné pre vysokozdvížny vozík, pevne pripevnené nohy.	Môže byť opravená. Oprávarenský kliniec ako dôkaz licenčnej opravy.
*MCH = vhodné pre strojové použitie, s dopravnou technikou a paletovými regálmi v súlade s odporúčaním GS1 DACH „Nastavenia pre monitorovanie v automatických dopravných a skladových systémoch“		

VHODNOSŤ MCH*



KATEGÓRIA B

Vlastnosti: - paleta už bola použitá - prevažne tmavej farby - povrchová vlhkosť spôsobená použitím/prostredím je prípustná	Žiadne adhezíva, napr. lepenka, fólie, pásky, etikety. Určité zbytky sú prípustné.	Aspoň jedno označenie EPAL na každej strane musí byť čitateľné.
	Známky použitia. Bez znečistenia alebo kontaminácie, ktorá by sa dala preniesť na náklad.	Drevo smie byť čiastočne naštiepené.
	Kritériá kontroly: žiadne pootočené bloky, vhodné pre vysokozdvížny vozík, pevne pripevnené nohy.	Môže byť opravená. Oprávarenský kliniec ako dôkaz licenčnej opravy.
*MCH = vhodné pre strojové použitie, s dopravnou technikou a paletovými regálmi v súlade s odporúčaním GS1 DACH „Nastavenia pre monitorovanie v automatických dopravných a skladových systémoch“		

VHODNOSŤ MCH*



KATEGÓRIA C

Vlastnosti: - paleta už bola použitá - prevažne tmavej farby - povrchová vlhkosť spôsobená použitím/prostredím je prípustná	Adhezíva, napr. lepenka, fólie, pásky a etikety sú povolené. Po ich odstránení je možná vyššia klasifikácia.	Aspoň jedno označenie EPAL na každej strane musí byť čitateľné.
	Známky intenzívneho použitia. Bez znečistenia alebo kontaminácie, ktorá by sa dala preniesť na náklad.	Drevo sme byť naštiepené.
	Mierne pootočené bloky (výšnelok ≤ 1 cm).	Môže byť opravená. Oprávarenský kliniec ako dôkaz licenčnej opravy.
POZNÁMKA: Max. jeden viditeľný driek klinca na jednotlivý diel, celkom max. dva drieki klinca na paletu. Špičky klinec nesmú byť viditeľné ani odkryté.		



NEVHODNÉ NA POUŽITIE

Palety vykazujúce tieto chyby sa bez opravy nesmú použiť v otvorenom paletovom pooli.


Podľa Výmenných podmienok EPAL nie sú europalety EPAL vymeniteľné, pokiaľ poškodenie alebo vady vedú k strate použiteľnosti.		Chýbajúci komponent		Neprijateľný komponent, ktorý nezodpovedá Technickým predpisom, napr. nemá dostatočnú veľkosť, je zhrnutý alebo slabý.		Zlomená priečna doska, čiastočne alebo úplne zlomená doska		Pootočený špalok - vyčnieva > približne 1 cm
Typické poškodenie a vady, ktoré vedú k strate použiteľnosti, sú znázornené tu a vo Výmenných podmienkach EPAL.		Viditeľné špičky klinec alebo viac než dva drieki klinec na paletu		Znečistenie alebo kontaminácia, ktorá sa dá preniesť na náklad, napr. farba, olej, zápach, plesne, vlhké škvrny a pod.		Oprava nezodpovedá špecifikáciám		Bez čitateľných označení EPAL
Obnovenie vymeniteľnosti Pre obnovenie vymeniteľnosti musia byť poškodené europalety EPAL opravené opravárenskou spoločnosťou s licenciou EPAL.								

TYPICKÉ POŠKODENIA A VADY, KTORÉ MAJÚ ZA NÁSLEDOK STRATU VYMENITEĽNOSTI A POUŽITEĽNOSTI:


Chýba časť dosky alebo celá doska.		
Doska je zlomená alebo naštiepená tak, že je vidieť viac ako jeden driek klinca.		
Doska je zlomená priečne alebo pod uhlom.		
Chýba blok, alebo je naštiepený tak, že je vidieť viac ako jeden driek klinca.		
Blok je pootočený a vyčnieva viac než 1 cm za vonkajší okraj palety.		
Na jednej pozdĺžnej strane chýba označenie EPAL na obidvoch rohových blokoch.		
Ďalšie kritériá straty vymeniteľnosti: Už nie je zaručená nosnosť (napr. zhrnuté alebo spráchnivené dosky, veľké zlomy alebo praskliny). Niektoré komponenty sú zjavne neprijateľné (napr. dosky sú príliš tenké, bloky príliš úzke). Niekoľko blokov vykazujú veľké zlomy alebo trhliny. Silné znečistenie palety môže viesť ku kontaminácii nákladu.		
Obnovenie vymeniteľnosti Pre obnovenie vymeniteľnosti musia byť poškodené europalety EPAL opravené opravárenskou spoločnosťou s licenciou EPAL. Zoznam spoločností s licenciou EPAL je dostupný na webových stránkach EPAL (www.epal.eu licensee search).		

NEVYTRIEDENÉ

Zmes paliet všetkých druhov, ktoré účastníci trhu vymieňajú jedna k jednej. Výmenní/zmluvní partneri zjednávajú kritériá a povolený mix individuálne.



www.epal.eu



www.epal.eu